


Arvoisa asiakas,

Muistutus näyteputkien ohjeenmukaisesta tarroittamisesta



Olemme havainneet, että näytteiden analysointiin käyttämämme automaattilinjasto saattaa lukea putken viivakoodin väärin, jos viivakoodi on asemoitu tarralla liian alas tai tarra liimataan putkeen liian alas. Pyydämme kiinnittämään huomiota yllä olevan ohjeistuksen mukaiseen näyteputkien tarroittamiseen.

Ohjeistus koskee Helsinkiin lähetettäviä näytteitä ja on voimassa välittömästi.

Tiedustelut

Ammattilaisneuvonta
 p. 020 734 1550
 ammattilaisneuvonta@synlab.fi