


Arvoisa asiakas,

Muistutus näyteputkien ohjeenmukaisesta tarroittamisesta



Olemme havainneet, että näytteiden analysointiin ja lajitteluun käyttämämme automaatiolinjasto saattaa lukea putken viivakoodin väärin, jos viivakoodi on asemoitu tarralla liian alas tai tarra liimataan putkeen liian alas. Pyydämme kiinnittämään huomiota yllä olevan ohjeistuksen mukaiseen näyteputkien tarroittamiseen. Tarran tulee olla hyvin kiinni näyteputkessa eli tarran reunat eivät saa irrota putkesta eikä tarran kulmia tule taittaa, sillä tällöin tarran irtoaminen putkesta on mahdollista.

Viivakoodin tyyppin tulee olla C128, kysy lisätietoja järjestelmätoimittajaltasi. Ohjeistus on voimassa välittömästi.

Nämä ohjeet löytyvät myös kotisivuilla olevasta Laboratoriokäsikirjasta kohdasta "Näytteenotto- ja käsittely".

Tiedustelut:

Asiakaspalvelu

puh. 09 52561

asiakaspalvelu@medix.fi